

B&W advies gemeente Overbetuwe

10BW000557

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel:
23 augustus 2010**Onderwerp:**
Renovatie muur algemene begraafplaats Elst**Te besluiten:**

1. Instemmen met de renovatie van het metselwerk, het hekwerk en de toegangspoorten op de algemene begraafplaats in Elst.
2. De financiële consequenties in overeenstemming met hoofdstuk 6 van dit voorstel achteraf te regelen in een administratieve wijziging.

Afdeling/ behandelend ambtenaar:
OR / M.J. Kuijpers**Status advies:**
openbaar **persbericht:** ja**Portefeuillehouder:**
F.H.G.M. Witjes **akkoord:** ja**Datum b&w-vergadering:** 28 september 2010**Advies (intern):**
FIN
MO**In raadscommissie:** N.v.t.**Advies/informatie (extern):**
N.v.t.**In raadsvergadering van:** N.v.t.**Middelen:**
financiële paragraaf**Regelgeving, delegatie of mandaat:**
Advies Planning&Control: N.v.t.**Wie is bevoegd:** College
Aard bevoegdheid: Attributie (primair)**Sterstuk:** Nee

	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			
J.A.M. van Baal			
F.M.J. van Rooijen			
F.H.G.M. Witjes			
R.W. Mooij			
Secretaris TH			
Hoofd afdeling			
Opmerkingen P&C			

Besluit b&w

Besluit of advies 28/9 010

Bijlagen: foto's

Toelichting

1. In-/aanleiding

De ingang van de algemene begraafplaats in Elst aan de Valburgseweg wordt vormgegeven door een bakstenen muur getooid met pilasters waartussen een smeedijzeren hekwerk is bevestigd. Twee dubbele smeedijzeren hekken in de muur zorgen voor toegang tot de begraafplaats. De muur, hekken en toegangspoorten nu in zeer slechte staat (zie ook de foto's in de bijlage):

- De bakstenen scheidingsmuur vertoont vele scheuren, loszittende of ontbrekende bakstenen. Vijf van de zestien pilasters zijn overdwars doorgescheurd waardoor het metselwerk kan omvallen met alle mogelijke gevolgen van dien. Een ander voorbeeld van de slechte staat betreft de verankering van het hekwerk in het metselwerk die op verschillende plaatsen is losgelaten en opnieuw vastgezet moet worden.
- De sloten van de twee dubbele toegangspoorten zijn kapot en moeten worden vervangen. De rest van het hek heeft te lijden onder corrosie en slijtage.
- Het smeedijzeren hekwerk moet ook opnieuw worden geschilderd en corrosieplekken behandeld.

2. Doelstelling en beoogd effect

De stenen muur, het smeedijzeren hekwerk en de toegangspoorten aan de zuidzijde van de algemene begraafplaats in Elst in goede staat terugbrengen. Nu nog kunnen authentieke details van de muur hersteld worden wat ten goede komt aan de uitstraling van de begraafplaats. Daarnaast wordt er op deze manier voorkomen dat een renovatie op een later tijdstip tegen hogere kosten plaats zal moeten vinden.

3. Argumenten

De huidige staat van de muur en het hekwerk van de algemene begraafplaats in Elst doet geen recht aan de uitstraling van een algemene begraafplaats. Op een aantal plaatsen is de muur in dusdanig slechte staat dat er gevaar kan ontstaan voor passanten in de directe omgeving van de pilasters en het hekwerk.

Als renovatie nu wordt uitgevoerd kunnen alle elementen in originele staat worden hersteld met uitzondering van een paar delen van het toegangshek die zodanig slecht zijn dat ze vervangen moeten worden. Uitstel van herstelwerkzaamheden zorgt voor een toename van het gevaar terwijl de renovatiekosten alleen maar zullen stijgen.

4. Advies:

A: MO, Fin

5. Aanpak/uitvoering

Door het specialistische karakter van de renovatiewerkzaamheden zijn drie verschillende uitvoerders betrokken bij het werk die elk verantwoordelijk zijn voor een onderdeel.

Na het beschikbaar stellen van het benodigde budget zal een restaurateur de muur herstellen en het hekwerk opnieuw verankeren waar dat nodig is. Daarna zal een schilder het vaste hekwerk tussen de pilasters ontdoen van roestplekken en opnieuw schilderen. Tegelijkertijd zal een derde specialist de dubbele poorten tijdelijk verwijderen om ze te kunnen renoveren, van sloten te voorzien en opnieuw te schilderen. De algemene begraafplaats zal in de tussentijd met tijdelijk hekwerk afgesloten worden. De renovatiewerkzaamheden zullen een aantal weken in beslag nemen waarna de staat van de muur en de uitstraling van de begraafplaats weer naar behoren is.

6. Middelen

De totale kosten voor de renovatie van de muur, het hekwerk en de dubbele poorten bedragen € 20.000,-.

I. Structurele lasten

a. Investerings

(*exclusief compensabele BTW of inclusief niet-comp. BTW*)

Soort investering:	Bedrag
Economisch nut	€ 20.000
Maatschappelijk nut	
Afschrijvingstermijn	25 jaar

b. Uitsplitsing investering naar kostensoorten:

- Interne ordernummer:

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	BTW-code
4333000	Renovatie muur begraafplaats Elst	€ 20.000,-	BCF 36
	Totale investering	€ 20.000,-	

c. Structurele lasten en dekking:

- Kostenplaats:

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	BTW-code
461	Kapitaallasten investering bij 4,5% rente	€ 1.349,-	
	Overige structurele lasten:		
	Totale structurele lasten	€ 1.349,-	

d. Dekking ten laste van:

- post onvoorzien	€ 1.349,-
- op andere wijze, namelijk	
Totale structurele dekking	€ 1.349,-

III. Toelichting BTW (in telegramstijl)

19% btw is 100% compensabel


IV. Besluitvormingsprocedure:




Aankruisen	
Collegebesluit:	
	- alleen collegebesluit voor budget grondexploitatie (voldoen aan 3 voorwaarden)
X	- collegebesluit/administratieve wijziging (vaststelling door raad achteraf)

7. Te besluiten

1. Instemmen met de renovatie van het metselwerk, het hekwerk en de toegangspoorten op de algemene begraafplaats in Elst.
2. De financiële consequenties in overeenstemming met hoofdstuk 6 van dit voorstel achteraf te regelen in een administratieve wijziging.









nr :

datum : 15 september 2010

ons kenmerk:

Algemene begraafplaats Elst krijgt hernieuwd aanzien

Op 28 september heeft het college van B&W van de gemeente Overbetuwe ingestemd met renovatie van de muur en toegangspoorten van de algemene begraafplaats in Elst.

De huidige staat van de muur en het hekwerk aan de Valburgseweg in Elst doet geen recht aan de uitstraling van een algemene begraafplaats. De bakstenen muur vertoont vele scheuren en loszittende bakstenen. Op een aantal plaatsen is de muur in dusdanig slechte staat dat er gevaar kan ontstaan voor passanten in de directe omgeving van de pilasters en het hekwerk. De smeedijzeren hekken en toegangspoorten hebben te lijden onder corrosie en slijtage. Dit alles geeft de begraafplaats nu een verpauperde indruk.

Als renovatie nu wordt uitgevoerd kunnen alle elementen in originele staat worden hersteld met uitzondering van een paar delen van het toegangshek die zodanig slecht zijn dat ze vervangen moeten worden. Uitstel van herstelwerkzaamheden zorgt voor een toename van het gevaar terwijl de renovatiekosten alleen maar zullen stijgen.

De twee dubbele toegangspoorten zullen tijdelijk worden verwijderd zodat ze in een werkplaats kunnen worden gerepareerd en voorzien van nieuwe sloten. Tijdelijk hekwerk zal in de tussentijd worden geplaatst om de begraafplaats af te kunnen sluiten.

Noot voor de redactie:

Heeft u nog vragen over dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met Communicatie van de gemeente Overbetuwe, Karin van Reekum, telefoon: (0481) 362 254.

