

## Bijlage 1: samenvatting gebruikersconsultatie

Er is een samenvatting gemaakt van de gesprekken met de gebruikers van de sporthal en het zwembad. Daarnaast wordt hieronder nog specifiek aangegeven wat op hoofdlijnen de wensen vanuit het Stichtingsbestuur en de zwemvereniging, als de 2 grootste stakeholders van het zwembad, zijn ten aanzien van een zwembadvoorziening.

### 1.1 Stichting Den Ekkerman

<u>Sportbad</u>			
	Huidig	Optie 1	Optie 2
Aantal banen	6	8	10
Beweegbare bodem	1/3 deel	1/2	1/2
Watertemperatuur	27 °C	27 °C	27 °C

<u>Instructiebad</u>		
	Huidig	Wens
Lengte	15	20
Breedte	8	12½
Beweegbare bodem	Nee	Ja
Temperatuur	30 °C	30 °C

<u>Recreatiebad</u>		
	Huidig	
Oppervlakte	200 m2	Mag vervallen

### 1.2 Zwemvereniging Njord

<u>Sportbad</u>				
	Huidig	Geweldig	Wens	Minimaal*
Lengte	25	25	25	25
Breedte	15	35	25-21	20
Diepte	>2	≥2	≥2	≥2
watertemperatuur		25-28°C (max)	25-28°C (max)	25-28°C (max)

\*Alleen als huidige behoud behouden blijft, dus 2 sportbaden.

<u>Instructiebad</u>		
	Huidig	Wens
Lengte	15	20
Breedte	8	12½
Diepte	0,2-1,25	0,2-1,5

### 1.3 Gebruikers sporthal en zwembad

#### Sportcomplex algemeen:

##### Ruimte: Wensen gebruikers:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| <i>Gebouw</i>   | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Meerdere multifunctionele ruimtes (evt. met keuken). Bijv. ruimte voor fysiotherapeut, diëtiste, enz. In Veldhoven zijn ondernemers zeer geïnteresseerd in de eventuele (huur) mogelijkheden binnen een nieuw multifunctioneel sportcomplex. Ruimtes ook toegankelijk voor verenigingen en bestuur. Ruimtes moeten vergroot en verkleinbaar zijn.</li><li>➤ Multifunctionele ruimtes ook bruikbaar als droogtrainruimte voor enkele verenigingen</li><li>➤ EHBO ruimte</li><li>➤ Betere bereikbaarheid, zichtbaarheid (ligt achter een flat) en herkenbaarheid (uitstraling)</li><li>➤ Uitstraling gebouw:<ul style="list-style-type: none"><li>- eenheid tussen sporthal, zwembad en horeca</li><li>- frisse, gastvrije en moderne uitstraling</li></ul></li><li>➤ 1 centrale receptie voor verhuur, vragen, reserveringen etc.</li><li>➤ Open agendasysteem waar direct zichtbaar is of faciliteit bezet/beschikbaar is.</li></ul> |
| <i>Omgeving</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ In of bij het centrum</li><li>➤ Parkeren:<ul style="list-style-type: none"><li>- gratis parkeren</li><li>- meer invalideparkeerplaatsen/plaatsen voor taxibussen</li></ul></li><li>➤ Fietsenstalling:<ul style="list-style-type: none"><li>- camera's</li><li>- betere/meer verlichting</li><li>- gesloten ruimte?</li></ul></li><li>➤ Goede niet gladde bestrating (ook voor mindervaliden)</li></ul>   |

##### Constatering/ervaringen gebruikers:

- Openbaar vervoer is te ver weg
- Betaald parkeren lastig!
- Voldoende parkeerplaatsen

## Zwembaden (sport en instructiebad):

### Ruimte: Wensen gebruikers:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <i>Baden</i>    | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bad(en)en dienen te voldoen aan de eisen van de FINA (o.a. startblokjes met schoteltjes, wedstrijdlijnen opbergbaar in de grond, etc. etc.)</li><li>➤ Springplank</li><li>➤ Starand op 1 meter diepte</li><li>➤ Geen uitstekende delen in het water zelf (trapjes in muur verwerken en geen uitstekende waterloos/aanvoerputjes)</li><li>➤ Temperatuur stelmogelijkheden voor de diverse gebruikers</li><li>➤ Vloer(bodem) voor de diverse soorten gebruikers (beweegclub/onderwaterhockey etc/mindervaliden)</li><li>➤ Meer groepskleedruimtes en grotere individuele kleedruimtes (ook i.v.m. assistentie bij minder validen)</li></ul> |
| <i>Omgeving</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Grotere gemeenschappelijke douches en meer individuele douches</li><li>➤ Gehandicaptenlift dicht bij het bad</li><li>➤ Tribune (minimaal 250 plaatsen)</li><li>➤ Voldoende materiaalopslagruimtes voor de diverse watersporten + opslag voor lange doelbakken</li><li>➤ Droge doorloop naar diverse baden</li><li>➤ Sauna (nu ook)</li></ul>  |

### Constateringen/ervaringen gebruikers:

- Huidig sanitair is sterk verouderd waardoor schoon houden moeilijk is en het niet zichtbaar is dat er schoongemaakt is.
- Formaten sportbad en instructiebad voldoen niet.
- Vloer is versleten en voldoet niet meer.
- Maximale toegangsprijs is bereikt.
- Huur redelijk (in vergelijking met omliggende baden)

## **Sporthal:**

### **Ruimte: Wensen gebruikers:**

- Sporthal*
- Voldoende lockers
  - Goede (dak)isolatie m.n. om temperatuur in de hal constanter te houden in sporthal
  - Goede verlichting van toepassing voor de diverse sporten
  - Sporthal zeker niet kleiner
  - Vanuit de sporthal de horeca zichtbaar
  - Tribune (gesloten systeem) die altijd uit kan
  - Modernere kleedruimtes (minimaal 2 dames en 2 heren)
  - Individueel bedienbare douches.
  - Prijs / kwaliteit moet verbeterd worden. Kwaliteit omhoog en prijs bij voorkeur naar beneden.
  - Voldoende en ruime opslagruimtes voor de diverse materialen van de verenigingen (ter voorkoming dat materialen langs speelveld staan)
  - Minimaal 4 sportvelden
  - Let op duurzaamheid: in verlichting, douches en kranen (alleen waterafgifte wanneer er vraag is)

### **Constateringen/ervaringen gebruikers:**

- Sanitair*
- Huidig sanitair is sterk verouderd
  - Formaat sporthal en vloer voldoet (inzetbaar voor diverse sporten)
  - Klimaatbeheersing momenteel onvoldoende