



### Legenda

**Inrichting**

- Herstellen trottoirband
- Opsluitband
- Rijbaan betonstraatstenen opnemen en opnieuw straten
- Beplanting
- Nieuwe boom

**Algemeen**

- Bestaande situatie
- Bestaande bomen
- Verwijderen boom

herstraten en boomspiegels dicht straten

groenstok vergroten

zie tekenr. 2.1.1

bochtband vervangen

Directeur Trompstraat

Boskamp

Boskamp

4

6

16

10

12

zie tekenr. 2.3.1

Versie	Datum	Omschrijving	Tekenaar
C01	27-12-2021	EERSTE UITGAVE	G. Oosterveen

<b>OPDRACHTGEVER</b> Gemeente Beuningen	<b>OMSCHRIJVING</b> Herinrichting deelgebied 2.2 Presentatietekening diverse spots wijk	<b>PROJECTNUMMER</b> 21-1537
<b>PROJECT</b> Revitalisatie Vordingen	<b>ONDERDEEL</b> Definitief ontwerp	<b>TEKENINGNUMMER</b> T - 2.2

<b>SCHAAL</b> 1:200	<b>TEKENAAR</b> G. Oosterveen	<p>Vestiging Bostel Postbus 371 5280 AJ Bostel Vestiging Alphen aan de Rijn Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn info@kybys.nl www.kybys.nl</p>
<b>FORMAAT</b> A2	<b>PROJECTLEIDER</b> R. van Kasteren	

CONCEPT