



Akkermansweg 6 'Dekkershuis'

- 1106, gelegen in Gaanderen.
- Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis (met tussenlid verbonden aan 6A).
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1899 (sluitsteen) kern mogelijk 18e eeuw.
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal en een hooiberg.

Volgnr.	:	4
Bron	:	BidGD: 83; GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminderingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	19
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminderingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	5
Score complex	:	4
Score totaal	:	28



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

- Categorie : Stal.
 Cult.hist. waarde : Positief.

(Overige) Bijgebouwen

- Categorie : Hooiberg.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschapsstructuur : Essenlandschap



Akkermansweg 8

1106, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Boerderij.
- Huidige functie : Woonhuis.
- Gebouwtype : Boerderij.
- Bouwperiode : Voor 1800 (kern, twee vertimmerde kruiskozijnen in voorgevel).
- Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
- Status : Potentieel Karakteristiek Object.
- Cult.hist. waarde : Hoog.
- Waardering : Beeld ondersteunend.
- Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

- Waardering : De ensemblewaarde is neutraal.
- Landschaps-structuur : Essenlandschap

Volgnr.	:		6
Bron	:	BHD	
Opbouw score hoofdgebouw			
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)	
Gaafheid	:	Forse verminkingen (0 punten telt 3 x)	
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)	
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)	
Score hoofdgebouw	:	11	
Score complex	:	2	
Score totaal	:	13	



Binnenweg 6

1103, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Boerderij.
- Huidige functie : Woonhuis.
- Gebouwtype : Boerderij.
- Bouwperiode : 1900-1940.
- Bouwstijl : Streekeigen bouwstijl met invloeden van neorenaissance.
- Status : Geen status.
- Cult.hist. waarde : Hoog.
- Waardering : Beeldbepalend.
- Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal en een schuur.

Volgnr.	:	12
Bron	:	GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminderingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	17
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminderingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	5
Score complex	:	4
Score totaal	:	26



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

- Categorie : Stal.
- Cult.hist. waarde : Positief.

(Overige) Bijgebouwen

- Categorie : Schuur.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
- Landschapsstructuur : Essenlandschap



Binnenweg 10,10A 'De Delsink'

1103, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtipe : Boerderij.
 Bouwperiode : 1864.
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal en een schuur.

Volgnr.	:	13
Bron	:	BidGD: 101; GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	17
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 2 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminkingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	7
Score complex	:	4
Score totaal	:	28



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Stal.
 Cult.hist. waarde : Positief.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap



Heidedijk 9

- 1106, gelegen in Gaanderen.
- Oorsp. functie : Boerderij.
 - Huidige functie : Woonhuis.
 - Gebouwtype : Boerderij.
 - Bouwperiode : 1850-1900 (mogelijk oudere kern).
 - Bouwstijl : Traditoneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 - Status : Geen status.
 - Cult.hist. waarde : Positief.
 - Waardering : Beeldbepalend.
 - Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur.

Volgnr.	:	18
Bron	:	GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminderingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score	:	14
hoofdgebouw		
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 2 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminderingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Geen (0 punten telt 1 x)
Score	:	6
bijgebouw		
Score complex	:	4
Score totaal	:	24

Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

- Categorie : Schuur.
- Cult.hist. waarde : Positief.



Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
- Landschaps-structuur : Essenlandschap



Heidedijk 13

1106, gelegen in Gaanderen.

Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1850-1900.
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een hooiberg en een schuur.

Volgnr.	:	21
Bron	:	GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	20
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminkingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	7
Score complex	:	4
Score totaal	:	31



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Hooiberg.
 Cult.hist. waarde : Hoog.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap



Hertelerweg 2

1106, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Boerderij.
- Huidige functie : Woonhuis.
- Gebouwtype : Boerderij.
- Bouwperiode : 1850-1900 (mogelijk oudere kern).
- Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
- Status : Geen status.
- Cult.hist. waarde : Positief.
- Waardering : Beeldbepalend.
- Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
- Landschaps-structuur : Essenlandschap

Volgnr.	:	22
Bron	:	GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	11
Score complex	:	4
Score totaal	:	15



Hertelerweg 10

1106, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1850-1900.
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Positief.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een hooiberg en een schuur.

Volgnr.	:	28
Bron	:	GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminderingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	11
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 2 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Hoog (2 punten telt 1 x)
Score bijgebouw	:	12
Score complex	:	4
Score totaal	:	27



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Hooiberg.
 Cult.hist. waarde : Hoog.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap



Hertelerweg 12

1106, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : Voor 1800.
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een hooiberg en een schuur.

Volgnr.	:	29
Bron	:	GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminderingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	14
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 2 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Hoog (2 punten telt 1 x)
Score bijgebouw	:	12
Score complex	:	4
Score totaal	:	30



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Hooiberg.
 Cult.hist. waarde : Hoog.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschapsstructuur : Essenlandschap



Hertelerweg 16 'Het Herteler'

1106, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Boerderij.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1910.
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Positief.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur en een stal.

Volgnr.	:	30
Bron	:	BidGD: 87; GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	11
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 2 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	11
Score complex	:	4
Score totaal	:	26



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Schuur.
 Cult.hist. waarde : Hoog.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Stal.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap



Hertelerweg 17

1106, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : Voor 1800 (voorgevel ca. 1900).
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Stal.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap

Volgnr.	:	31
Bron	:	GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	20
Score complex	:	4
Score totaal	:	24



Kerkstraat 6

1105, gelegen in Gaanderen.

Oorsp. functie : Stal (hoort bij Kerkstraat 8).
 Huidige functie : Schuur/stal.
 Gebouwtype : Overig.
 Bouwperiode : 1850-1900.
 Bouwstijl : Traditineel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Positief.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Nee.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap

Volgnr.	:	39
Bron	:	GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	8
Score complex	:	4
Score totaal	:	12



Kerkstraat 8 De bijbehorende stal heeft huisnr. Kerkstraat 6 'De Koepel'

1105, gelegen in Gaanderen.

Oorsp. functie : Boerderij.

Huidige functie : Boerderij.

Gebouwtype : Boerderij.

Bouwperiode : 1933.

Bouwsijl : Invloeden van Streekeigen bouwsijl met invloeden van zakelijk expressionisme.

Status : Potentieel Karakteristiek Object.

Cult.hist. waarde : Positief.

Waardering : Beeldbepalend.

Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal.

Volgnr.	:	41
Bron	:	BidGD: 77; BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwsijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	19
Score complex	:	4
Score totaal	:	23

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Stal.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.

Landschaps-structuur : Essenlandschap



Kerkstraat 13 'Huize Het Rekhem'

1105, gelegen in Gaanderen.

Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : Voor 1800 (kern).
 Bouwstijl : Streekeigen bouwstijl met invloeden van eclecticisme.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een bijgebouw uit de categorie 'overig'.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Overig.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap

Volgnr.	:	43
Bron	:	BidGD: 119; BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Hoogwaardig (3 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	25
Score complex	:	4
Score totaal	:	29



Kerkstraat 71

1105, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Boerderij.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1800-1850.
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal en een schuur.



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Stal.
 Cult.hist. waarde : Hoog.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap

Volgnr.	:	45
Bron	:	BidGD: 80; GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	17
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 2 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	11
Score complex	:	4
Score totaal	:	32



Kerkstraat 91

1105, gelegen in Gaanderen.

Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonboerderij en groepsaccomodatie.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1800-1850.
 Bouwstijl : Traditineel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap

Volgnr.	:	47
Bron	:	BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	17
Score complex	:	4
Score totaal	:	21



Oude Pinnedijk 2 'Bouwlust'

1106, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Boerderij.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1927.
 Bouwstijl : Streekeigen bouwstijl met invloeden van zakelijk expressionisme.
 Status : Potentieel Karakteristiek Object.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur en een bijgebouw uit de categorie 'overig'.

Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Schuur.
 Cult.hist. waarde : Positief.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Overig.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Slagenlandschap



Volgnr.	:	57
Bron	:	BidGD: 87; BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	20
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	11
Score complex	:	4
Score totaal	:	35



Peppelmansdijk 20

1107, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Boerderij.
- Huidige functie : Boerderij.
- Gebouwtype : Boerderij.
- Bouwperiode : 1850-1900.
- Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
- Status : Geen status.
- Cult.hist. waarde : Hoog.
- Waardering : Beeldbepalend.
- Event. bijgeb. : Ja, namelijk een hooiberg en een aantal verschillende andere opstallen.

Volgnr.	:	74
Bron	:	BidGD: 93; GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	19
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminkingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	7
Score complex	:	4
Score totaal	:	30



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

- Categorie : Hooiberg.
- Cult.hist. waarde : Hoog.

(Overige) Bijgebouwen

- Categorie : Aantal verschillende andere opstallen.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
- Landschaps-structuur : Essenlandschap



Peppelmandijk 26

1107, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1850-1900 (stalgedeelte, woongedeelte nieuwe gevels).
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur en een stal.

Volgnr.	:	78
Bron	:	GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	12
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 2 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	9
Score complex	:	4
Score totaal	:	25



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Schuur.
 Cult.hist. waarde : Positief.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Stal.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap



MIP (D); .

Pierikstraat 1 'De Kemper'

1106, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Boerderij.
- Huidige functie : Boerderij.
- Gebouwtype : Boerderij.
- Bouwperiode : 1853.
- Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
- Status : Potentieel Karakteristiek Object; MIP.
- Cult.hist. waarde : Hoog.
- Waardering : Beeldbepalend.
- Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur en een stal.

(Overige) Bijgebouwen

- Categorie : Schuur.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
- Landschaps-structuur : Essenlandschap

Volgnr.	:	84
Bron	:	MIP (D); BidGD: 91; BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	20
Score complex	:	4
Score totaal	:	24



Pierikstraat 6 'Krommenhof'

1106, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1900-1940 (kern ouder).
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Potentieel Karakteristiek Object.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur en een stal.

Volgnr.	:	88
Bron	:	BidGD: 91; BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminderingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	17
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	9
Score complex	:	4
Score totaal	:	30



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Schuur.
 Cult.hist. waarde : Hoog.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Stal.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap



Pierikstraat 11 'Veldhorst'

1106, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Boerderij met zomerhuis.
- Huidige functie : Boerderij.
- Gebouwtype : Boerderij.
- Bouwperiode : 1914 (T-boerderij) 1800-1850 (zomerhuis).
- Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl met invloeden van neorenaissance.
- Status : Potentieel Karakteristiek Object.
- Cult.hist. waarde : Hoog.
- Waardering : Beeldbepalend.
- Event. bijgeb. : Ja, namelijk een hooiberg en een aantal verschillende andere opstallen.

Volgnr.	:	91
Bron	:	BidGD: 92; BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	22
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	9
Score complex	:	4
Score totaal	:	35



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

- Categorie : Hooiberg.
- Cult.hist. waarde : Hoog.

(Overige) Bijgebouwen

- Categorie : Aantal verschillende andere opstallen.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
- Landschaps-structuur : Essenlandschap



Pinnedijk 4

1107, gelegen in Gaanderen.

Oorsp. functie : Woonhuis op boerenerf.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtype : Moderne agrarische bedrijfswoning.
 Bouwperiode : 1965-nu (oorspr. 1909, nu stal?).
 Bouwstijl : Neotraditionalisme.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Geen.
 Waardering : Niet beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur en een bijgebouw uit de categorie 'overig'.



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Schuur.
 Cult.hist. waarde : Hoog.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Overig.

Totaal complex

Waardering : De ensemblewaarde is neutraal.
 Landschaps-structuur : Slagenlandschap

Volgnr.	:	95
Bron	:	BidGD: 94; GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Geen (0 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 2 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminkingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	9
Score complex	:	2
Score totaal	:	11



Pinnedijk 11

1107, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Boerderij.
- Huidige functie : Boerderij.
- Gebouwtype : Boerderij.
- Bouwperiode : 1925.
- Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
- Status : Potentieel Karakteristiek Object.
- Cult.hist. waarde : Positief.
- Waardering : Beeldbepalend.
- Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal en een schuur.

Volgnr.	:	97
Bron	:	BidGD: 95; BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	14
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminkingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Geen (0 punten telt 1 x)
Score bijgebouw	:	4
Score complex	:	4
Score totaal	:	22



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

- Categorie : Stal.
- Cult.hist. waarde : Positief.

(Overige) Bijgebouwen

- Categorie : Schuur.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
- Landschaps-structuur : Slagenlandschap



Pinnedijk 26

1107, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Boerderij.
- Huidige functie : Woonhuis.
- Gebouwtype : Boerderij.
- Bouwperiode : 1850-1900 (mogelijk oudere kern).
- Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
- Status : Geen status.
- Cult.hist. waarde : Hoog.
- Waardering : Beeldbepalend.
- Event. bijgeb. : Ja, namelijk een zomerhuisje en een aantal verschillende andere opstallen.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Zomerhuisje.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
- Landschaps-structuur : Slagenlandschap

Volgnr.	:	109
Bron	:	GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminderingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	14
Score complex	:	4
Score totaal	:	18



Pinnedijk 29,29A

1107, gelegen in Gaanderen.

Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis (dubbele bewoning).
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1900-1940.
 Bouwstijl : Invloeden van Expressionisme.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Stal.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Slagenlandschap

Volgnr.	:	111
Bron	:	GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	17
Score complex	:	4
Score totaal	:	21



Pinnedijk 31,31A 'De Kikkert'

1107, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis (dubbele bewoning).
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1800-1850.
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal en een schuur.

Volgnr.	:	112
Bron	:	BidGD: 95; GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	17
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 2 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Geen (0 punten telt 1 x)
Score bijgebouw	:	8
Score complex	:	4
Score totaal	:	29



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Stal.
 Cult.hist. waarde : Positief.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Slagenlandschap



Smidstraat 4

1106, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Boerderij.
- Huidige functie : Boerderij.
- Gebouwtype : Boerderij.
- Bouwperiode : 1800-1850.
- Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streeleigen bouwstijl, m.i.v. nieuw historiserende stijl (vensters).
- Status : Geen status.
- Cult.hist. waarde : Hoog.
- Waardering : Beeldbepalend.
- Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal en een schuur.



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

- Categorie : Stal.
- Cult.hist. waarde : Hoog.

(Overige) Bijgebouwen

- Categorie : Schuur.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
- Landschaps-structuur : Essenlandschap

Volgnr.	:	173
Bron	:	BidGD: 90; GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	22
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 2 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminderingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Geen (0 punten telt 1 x)
Score bijgebouw	:	8
Score complex	:	4
Score totaal	:	34



Steverinkstraat 31

1106, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : School.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtype : Overig.
 Bouwperiode : 1828.
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur en een bijgebouw uit de categorie 'overig'.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap

Volgnr.	:	183
Bron	:	GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	14
Score complex	:	4
Score totaal	:	18



Steverinkstraat 62A Eén complex met 62

1106, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Stal van boerderij (herbouwd).
- Huidige functie : Woonhuis.
- Gebouwtype : Moderne agrarische bedrijfswoning.
- Bouwperiode : 1965-nu.
- Bouwstijl : Neotraditionalisme.
- Status : Geen status.
- Cult.hist. waarde : Geen.
- Waardering : Niet beeldbepalend.
- Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Stal.

Landschaps-structuur : Essenlandschap

Volgnr.	:	198
Bron	:	GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Geen (0 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Geen (0 punten telt 2 x)



Steверinkstraat 62 Eén complex met 62 'Het Slaghuis'

1106, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Woonhuis op boerenerf.
- Huidige functie : Woonhuis op boerenerf.
- Gebouwtype : Moderne agrarische bedrijfswoning.
- Bouwperiode : 1940-1965.
- Bouwstijl : Naoorlogse architectuur; Traditionalisme.
- Status : Geen status.
- Cult.hist. waarde : Positief.
- Waardering : Beeld ondersteunend.
- Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal en een schuur.

Volgnr.	:	199
Bron	:	BidGD: 90; GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Forse verminkingen (0 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	6
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminkingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	5
Score complex	:	4
Score totaal	:	15



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

- Categorie : Stal.
- Cult.hist. waarde : Positief.

(Overige) Bijgebouwen

- Categorie : Schuur.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
- Landschaps-structuur : Essenlandschap



Steверinkstraat 63

1106, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : ca. 1905.
 Bouwstijl : Invloeden van Chaletstijl en neorenaissance.
 Status : Potentieel Karakteristiek Object; MIP.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur.

Volgnr.	:	200
Bron	:	MIP (D); BidGD: 90; BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Hoogwaardig (3 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Score	:	25
hoofdgebouw		
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminkingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score	:	5
bijgebouw		
Score complex	:	2
Score totaal	:	32

MIP (D); .



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Schuur.
 Cult.hist. waarde : Positief.

Totaal complex

Waardering : De ensemblewaarde is neutraal.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap



Steverinkstraat 67

1106, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Woonhuis op boerenerf.
 Huidige functie : Woonhuis op boerenerf.
 Gebouwtipe : Moderne agrarische bedrijfswoning.
 Bouwperiode : 1940-1965.
 Bouwstijl : Naoorlogse architectuur; Traditionalisme.
 Status : Potentieel Karakteristiek Object.
 Cult.hist. waarde : Positief.
 Waardering : Beeld ondersteunend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal en een stal.

Volgnr.	:	203
Bron	:	BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Score	:	9
hoofdgebouw		
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score	:	7
bijgebouw		
Score complex	:	4
Score totaal	:	20



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

- Categorie : Stal.
 Cult.hist. waarde : Hoog.

(Overige) Bijgebouwen

- Categorie : Stal.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap



Steверinkstraat 68,68A 'Sniedershuus'

1106, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Boerderij.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1780 (1900-1940).
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl, met invloed van neorenaissance.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal en een schuur.

Volgnr.	:	204
Bron	:	BidGD: 88; GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	17
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	7
Score complex	:	4
Score totaal	:	28



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Stal.
 Cult.hist. waarde : Hoog.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschapsstructuur : Essenlandschap



Steverinkstraat 71 (oude bebouwing)

- 1106, gelegen in Gaanderen.
- Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis (staat leeg?).
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1850-1900 (kern waarschijnlijk ouder).
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Positief.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur.

Volgnr.	:	206
Bron	:	GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	11
Score complex	:	0
Score totaal	:	11

(Overige) Bijgebouwen

- Categorie : Schuur.

Totaal complex

- Waardering : De ensemblewaarde is laag door verstoringen.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap



Toekomstweg 35,37

1103, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Boerderij.
- Huidige functie : Woonboerderij.
- Gebouwtype : Boerderij.
- Bouwperiode : 1900-1940.
- Bouwstijl : Streekeigen bouwstijl met invloeden van neorenaissance.
- Status : Potentieel Karakteristiek Object.
- Cult.hist. waarde : Positief.
- Waardering : Beeldbepalend.
- Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur.

Volgnr.	:	224
Bron	:	BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	17
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Geen (0 punten telt 1 x)
Score bijgebouw	:	6
Score complex	:	4
Score totaal	:	27



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

- Categorie : Schuur.
- Cult.hist. waarde : Positief.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
- Landschaps-structuur : Essenlandschap



Toekomstweg 39 (oude bebouwing)

1103, gelegen in Gaanderen.

Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Leegstaand.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1900-1940.
 Bouwstijl : Invloeden van Traditineel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Potentieel Karakteristiek Object.
 Cult.hist. waarde : Positief.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een bijgebouw uit de categorie 'overig'.

Volgnr.	:	227
Bron	:	BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	11
Score complex	:	2
Score totaal	:	13

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Overig.

Totaal complex

Waardering : De ensemblewaarde is neutraal.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap



Tuinstraat 5 (oude bebouwing) 'De Pothof'

1106, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Leegstaand.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : Voor 1800.
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Potentieel Karakteristiek Object.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap

Volgnr.	:	230
Bron	:	BidGD: 81; BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	22
Score complex	:	4
Score totaal	:	26



Tuinstraat 6 'Mullink, vroeger Mullinckstede'

1106, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Boerderij.
- Huidige functie : Boerderij.
- Gebouwtype : Boerderij.
- Bouwperiode : 1917.
- Bouwstijl : Invloeden van Neorenaissance.
- Status : Potentieel Karakteristiek Object.
- Cult.hist. waarde : Positief.
- Waardering : Beeldbepalend.
- Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal en een bijgebouw uit de categorie 'overig'.



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

- Categorie : Stal.
- Cult.hist. waarde : Positief.

(Overige) Bijgebouwen

- Categorie : Overig.

Totaal complex

- Waardering : De ensemblewaarde is neutraal.
- Landschaps-structuur : Essenlandschap

Volgnr.	:	231
Bron	:	BidGD: 82; BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Hoogwaardig (3 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	22
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminkingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Geen (0 punten telt 1 x)
Score bijgebouw	:	4
Score complex	:	2
Score totaal	:	28



Tuinstraat 8 'De Brok'

1106, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1900-1940.
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl met invloeden van neorenaissance.
 Status : Potentieel Karakteristiek Object.
 Cult.hist. waarde : Positief.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een hooiberg en een schuur.

Volgnr.	:	233
Bron	:	BidGD: 81; BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Forse verminderingen (0 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	9
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminderingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	5
Score complex	:	4
Score totaal	:	18



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Hooiberg.
 Cult.hist. waarde : Positief.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschapsstructuur : Essenlandschap



Tuinstraat 12 'Kampshuis'

1106, gelegen in Gaanderen.

- Oorsp. functie : Boerderij.
- Huidige functie : Woning (hobby boer).
- Gebouwtype : Boerderij.
- Bouwperiode : 1857.
- Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
- Status : Potentieel Karakteristiek Object.
- Cult.hist. waarde : Hoog.
- Waardering : Beeldbepalend.
- Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur.

Volgnr.	:	236
Bron	:	BidGD: 82; BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Hoog (2 punten telt 2 x)
Score	:	16
hoofdgebouw		
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score	:	5
bijgebouw		
Score complex	:	4
Score totaal	:	25



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

- Categorie : Schuur.
- Cult.hist. waarde : Positief.

Totaal complex

- Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
- Landschaps-structuur : Essenlandschap



Vreeltstraat 15 't Maatie'

1106, gelegen in Gaanderen.

Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonboerderij.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1938 na brand hoofdgebouw, stallen ouder.
 Bouwstijl : Zakelijk expressionisme.
 Status : Potentieel Karakteristiek Object.
 Cult.hist. waarde : Positief.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een stal en een schuur.



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Stal.
 Cult.hist. waarde : Positief.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Beekdallandschap

Volgnr.	:	247
Bron	:	BidGD: 98; BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Hoogwaardig (3 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	20
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 1 x)
Score bijgebouw	:	11
Score complex	:	4
Score totaal	:	35



Vreeltstraat 16

1106, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1908.
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Potentieel Karakteristiek Object; MIP.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een hooiberg en een schuur.

Volgnr.	:	248
Bron	:	MIP (D); BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Redelijk (2 punten telt 3 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	20
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Beperkte verminderingen (1 punt telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Geen (0 punten telt 1 x)
Score bijgebouw	:	4
Score complex	:	4
Score totaal	:	28

MIP (D); .



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Hooiberg.
 Cult.hist. waarde : Positief.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap



Vreeltstraat 18 'De Koekendal'

1106, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1915 (voorhuis) 1880 (achterhuis) 1800-1850 (stalgedeelte).
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Potentieel Karakteristiek Object.
 Cult.hist. waarde : Hoog.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur.

(Overige) Bijgebouwen

Categorie : Schuur.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Essenlandschap

Volgnr.	:	250
Bron	:	BidGD: 97; BHD
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Hoog (2 punten telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	14
Score complex	:	4
Score totaal	:	18



Vreeltstraat 27,27A 'Hofs van den Brug'

1106, gelegen in Gaanderen.
 Oorsp. functie : Boerderij.
 Huidige functie : Woonhuis.
 Gebouwtype : Boerderij.
 Bouwperiode : 1900-1940 (voorhuis).
 Bouwstijl : Traditioneel ambachtelijke streekeigen bouwstijl.
 Status : Geen status.
 Cult.hist. waarde : Positief.
 Waardering : Beeldbepalend.
 Event. bijgeb. : Ja, namelijk een schuur.

Volgnr.	:	251
Bron	:	BidGD: 97; GEM
Opbouw score hoofdgebouw		
Bouwstijl	:	Gewoon (1 punt telt 3 x)
Gaafheid	:	Bepaalde verminkingen (1 punt telt 3 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 3 x)
Monumentale waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Score hoofdgebouw	:	11
Opbouw score bijgebouw		
Bouwstijl	:	Geen (0 punten telt 2 x)
Gaafheid	:	Gaaf (2 punten telt 2 x)
Cult.hist. waarde	:	Positief (1 punt telt 2 x)
Monumentale waarde	:	Geen (0 punten telt 1 x)
Score bijgebouw	:	6
Score complex	:	4
Score totaal	:	21



Bijgebouw met cultuurhistorische waarde

Categorie : Schuur.
 Cult.hist. waarde : Positief.

Totaal complex

Waardering : Het ensemble is gaaf / compleet.
 Landschaps-structuur : Beekdallandschap