

Gemeente Overbetuwe

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte

Strategische meetlat 2010

Gebaseerd op CROW-publicatie 288

Jaap van Steenbeek

Oktober 2010

stoutgroep

Strategische meetlat 2010

Deze meetlat vervangt de eerder bij de gemeente Overbetuwe gebruikte meetlat van Oranjewoud BV uit 2005.

Beide meetlatten maken de kwaliteit van de openbare ruimte beeldend en meetbaar. De nieuwe en uitgebreidere meetlat is gebaseerd op de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010 van het CROW (publicatie 288). Deze publicatie is inmiddels de landelijke standaard voor onderhoudsniveaus.

Op strategisch niveau wordt inzichtelijk gemaakt welke kwaliteitsniveaus mogelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit laat zich vertalen in ambities voor de openbare ruimte als geheel, waarbij verschillende kwaliteiten kunnen worden gekozen voor verschillende typen openbare ruimte.

Het is hiermee een goed hulpmiddel in de communicatie met bestuurders, beheerders én bewoners, maar door toepassing van de CROW-catalogus is het nu ook mogelijk de juiste besteksinformatie uit te wisselen met aannemers en de eigen uitvoerende dienst.

Inhoudsopgave

Strategische meetlat 2010.....	1
Inhoudsopgave	2
Kwaliteit van de openbare ruimte	3
Aanleiding en doel	3
Kwaliteit in verschillende niveaus	3
Leeswijzer	3
Schoon.....	4
Zwerfvuil c.a.....	4
Ambitiethema: Schoon – Zwerfvuil/ Afval – Verharding	4
Ambitiethema: Schoon – Zwerfvuil/Drijfvuil/Afval – Groen en water	5
Natuurlijk vuil	6
Ambitiethema: Schoon – Natuurlijk vuil – Verharding	6
Ambitiethema: Schoon – Natuurlijk vuil – Groen	7
Uitwerpselen	8
Ambitiethema: Schoon – Uitwerpselen – Verharding en groen	8
Beplakking, besmeuring en graffiti	9
Ambitiethema: Schoon – Beplakking, besmeuring en graffiti	9
Natuurlijke aanslag	10
Ambitiethema: Schoon – Natuurlijke aanslag	10
Inzamelmiddelen	11
Ambitiethema: Schoon – Inzamelmiddelen	11
Veegbaar vuil.....	12
Ambitiethema: Schoon – Inzamelmiddelen	12
Heel	13
Verhardingen	13
Ambitiethema: Heel – Verharding – Gesloten verharding	13
Ambitiethema: Heel – Verharding – Elementenverharding	14
Ambitiethema: Heel – Verharding – Ongebonden verharding	15
Groen.....	16
Ambitiethema: Heel – Groen – Bomen.....	16
Ambitiethema: Heel – Groen – Gazon	17
Ambitiethema: Heel – Groen – Beplanting	18
Meubilair	19
Ambitiethema: Heel – Meubilair – Bakken, banken en tafels	19
Ambitiethema: Heel – Meubilair – Verkeerszaken	20
Ambitiethema: Heel – Meubilair – Speelvoorzieningen.....	21
Ambitiethema: Heel – Meubilair – Openbare Verlichting.....	22
Riolering.....	23
Ambitiethema: Heel – Riolering – Zichtbare delen riolering	23
Kunstwerken.....	24
Ambitiethema: Heel – Kunstwerken	24
Water	25
Ambitiethema: Heel – Water – Oevers en oeverbescherming	25
Scenario (voorstel)	26
Normen op basis strategische meetlat 2010	26

Kwaliteit van de openbare ruimte

Meer en meer is van belang bij het beheer van openbare ruimte te communiceren over de kwaliteit. Daar waar jaren gesproken werd over “gras – 26x maaien” speken we nu over “gazon” en omschrijven we wat we daaronder verstaan.

Aanleiding en doel

De aanleiding voor het ontstaan van deze meetlat voor de gemeente Overbetuwe was de evaluatie 2010. Het bleek, dat de bestaande meetlat niet meer voldeed en er inmiddels een duidelijk landelijk model is, wat bruikbaar bleek voor de gemeente. Het doel van de strategische meetlat is tweeledig. In de eerste plaats is het een onderlegger voor de communicatie tussen bestuur en beleidsambtenaren om afspraken te kunnen maken over de gewenste kwaliteit. In de tweede plaats is het een middel voor het overleg met burgers en burgervertegenwoordigingen over de gekozen kwaliteit. Net als in de meetlat uit 2005 geldt nog steeds: “Meetbaar door een omschrijving met duidelijke criteria en eenduidige normen. Inzichtelijk door gebruik van foto’s en referentiebeelden.”

Kwaliteit in verschillende niveaus

Deze meetlat bevat 5 kwaliteitsniveaus. Het hoogste niveau beschrijft de situatie van “nagenoeg ongeschonden”. Het laagste niveau is de slechte situatie van het aansprakelijk zijn voor schade of kapitaalvernietiging. De publicatie van het CROW bevat de volgende tabel:

Omschrijving (indicatief)	Indicatie kwaliteit
Zeer goed	Nagenoeg ongeschonden
Goed	Mooi en comfortabel
Voldoende	Functioneel
Matig	Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder
Slecht	Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid.

De 3 niveaus waaruit logisch gekozen kan worden zijn feitelijk A, B en C.

Leeswijzer

De catalogus geeft beschrijvingen van de verzorgingsgraad (Schoon) en van de technische staat (Heel). In deze meetlat zijn vervolgens diverse thema’s opgenomen. De keuzes worden doorgaans opgenomen in een keuzetabel zoals die in het raadsvoorstel is opgenomen.

Per thema zijn “plaatjes en praatjes” opgenomen. De plaatjes geven een referentiebeeld. De praatjes geven een omschrijving van de situatie weer. (De details met normeringen etc. zijn opgenomen in de Kwaliteitscatalogus van het CROW.)

Bij het vaststellen van de keuzes wordt het moment van ingrijpen aangegeven. Het niveau van de kwaliteit mag daar niet onder komen. Het spreekt voor zich, dat de feitelijk aangetroffen kwaliteit wel hoger kan uitvallen (bijvoorbeeld als er net is geveegd).

Schoon

Zwerfvuil c.a.

Ambitiethema: Schoon – Zwerfvuil/ Afval – Verharding


A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen afval of vuil.	Er ligt weinig afval of vuil.	Er ligt redelijk veel afval of vuil.	Er ligt veel afval of vuil.	Er ligt zeer veel afval of vuil.

Ambitiethema: Schoon – Zwerfvuil/Drijfvuil/Afval – Groen en water


A+	A	B	C	D
				
				
				
				
				
				
Er ligt geen afval of vuil.	Er ligt weinig afval of vuil.	Er ligt redelijk veel afval of vuil.	Er ligt veel afval of vuil.	Er ligt zeer veel afval of vuil.

Natuurlijk vuil

Ambitiethema: Schoon – Natuurlijk vuil – Verharding

A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.	Er is zeer veel onkruid.

Ambitiethema: Schoon – Natuurlijk vuil – Groen

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
				
Er is geen onkruid of bladafval/bloesem.	Er is weinig onkruid en/of bladafval/bloesem.	Er is redelijk veel onkruid en/of bladafval/bloesem.	Er is veel onkruid en/of bladafval/bloesem.	Er is zeer veel onkruid en/of bladafval/bloesem.

Uitwerpselen

Ambitiethema: Schoon – Uitwerpselen – Verharding en groen

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
Er zijn geen uitwerpselen.	Er zijn weinig uitwerpselen.	Er zijn hier en daar uitwerpselen.	Er zijn redelijk veel uitwerpselen.	Er zijn veel uitwerpselen.

Beplakking, besmeuring en graffiti

Ambitiethema: Schoon – Beplakking, besmeuring en graffiti

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
				
				
				
				
Het object is niet besmeurd, beplakt of beklad.	Het object is besmeurd, beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	Het object is besmeurd, beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van het object is besmeurd, beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van het object is besmeurd, beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.

Natuurlijke aanslag

Ambitiethema: Schoon – Natuurlijke aanslag

A+	A	B	C	D
				
Het object is niet bevuild door aanslag.	Het object is nauwelijks bevuild door aanslag.	Het object is enigszins bevuild door aanslag.	Het object is sterk bevuild door aanslag.	Het object is zeer sterk bevuild door aanslag.


Inzamelmiddelen

Ambitiethema: Schoon – Inzamelmiddelen

A+	A	B	C	D
 Afvalbak is leeg en heeft geen afval dat uitsteekt. Er ligt geen afval in de omgeving van de afvalbak of container(s).	 Afvalbak is voor minder dan de helft vol en heeft geen afval dat uitsteekt. Er ligt weinig afval in de omgeving van de afvalbak of container(s).	 Afvalbak is niet vol en heeft geen afval dat uitsteekt. Er ligt redelijk veel afval in de omgeving van de afvalbak of container(s).	 Afvalbak is nagenoeg vol en heeft geen afval dat uitsteekt. Er ligt veel afval in de omgeving van de afvalbak of container(s).	 Afvalbak is vol of heeft afval dat uitsteekt. Er ligt zeer veel afval in de omgeving van de afvalbak of container(s).

Veegbaar vuil

Ambitiethema: Schoon – Inzamelmiddelen

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
				
				
Er ligt geen fijn afval.	Er ligt weinig fijn afval.	Er ligt redelijk veel fijn afval.	Er ligt veel fijn afval.	Er ligt zeer veel fijn afval.
Er is geen bladafval/bloesem.	Er is weinig bladafval/bloesem.	Hier en daar is bladafval/bloesem.	Er is redelijk veel bladafval/bloesem.	Er is veel bladafval/bloesem.
Er zit geen kauwgom op de verharding.	Er zit weinig kauwgom op de verharding.	Er zit redelijk veel kauwgom op de verharding.	Er zit veel kauwgom op de verharding.	Er zit zeer veel kauwgom op de verharding.

NB: Voor wat betreft natuurlijk veegbaar afval (5^e serie foto's) wordt in het bladseizoen afgeweken van de beoordeling als opgenomen bij algemeen veegbaar afval (o.a. 1^e serie foto's).

Heel

Verhardingen

Ambitiethema: Heel – Verharding – Gesloten verharding

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
				
Er is geen schade volgens CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige schade volgens CROW-systematiek voor wegbeheer.	De waarschuwingsgrens van CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	De richtlijn van CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	De richtlijn van CROW-systematiek voor wegbeheer is méér dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Er zijn geen zichtbare oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming) of randschades.	Er zijn lichte oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming) of randschades.	Er zijn enige oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming) of randschades.	Er zijn aanzienlijke oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming) of randschades.	Er zijn zware oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming) of randschades.

Ambitiethema: Heel – Verharding – Elementenverharding

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
Er is geen schade volgens CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige schade volgens CROW-systematiek voor wegbeheer.	De waarschuwingsgrens van CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	De richtlijn van CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	De richtlijn van CROW-systematiek voor wegbeheer is méér dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Er zijn geen zichtbare oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming), openstaande voegen, hoogteverschillen of beschadigingen door wortelopdruk aanwezig.	Er zijn lichte oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming), openstaande voegen, hoogteverschillen of beschadigingen door wortelopdruk aanwezig.	Er zijn enige oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming), openstaande voegen, hoogteverschillen of beschadigingen door wortelopdruk aanwezig.	Er zijn aanzienlijke oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming), openstaande voegen, hoogteverschillen of beschadigingen door wortelopdruk aanwezig.	Er zijn zware oneffenheden, dwarsonvlakheden (spoorvorming), openstaande voegen, hoogteverschillen of beschadigingen door wortelopdruk aanwezig.

Ambitiethema: Heel – Verharding – Ongebonden verharding

A+	A	B	C	D
				
				
Er is geen schade volgens CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige schade volgens CROW-systematiek voor wegbeheer.	De waarschuwingsgrens van CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	De richtlijn van CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	De richtlijn van CROW-systematiek voor wegbeheer is méér dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Er zijn geen zichtbare oneffenheden en dwarsonvlakheden (spoorvorming) aanwezig.	Er zijn lichte oneffenheden en dwarsonvlakheden (spoorvorming) aanwezig.	Er zijn enige oneffenheden en dwarsonvlakheden (spoorvorming) aanwezig.	Er zijn aanzienlijke oneffenheden en dwarsonvlakheden (spoorvorming) aanwezig.	Er zijn zware oneffenheden en dwarsonvlakheden (spoorvorming) aanwezig.

Groen

Ambitiethema: Heel – Groen – Bomen

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
Er is geen wortel- of stamopschot. De boom is gezond, groeikrchtig, veilig en vertoont geen gebreken.	Er is weinig wortel- of stamopschot. De boom is gezond, groeikrchtig, veilig en vertoont geen gebreken.	Er is in enige mate wortel- of stamopschot. De boom is gezond, groeikrchtig, veilig en vertoont geen gebreken.	Er is redelijk veel wortel- of stamopschot. De boom is gezond, groeikrchtig, veilig en vertoont geen gebreken.	Er is veel wortel- of stamopschot. De boom is (bijna) dood, onveilig en vertoont veel gebreken.

Ambitiethema: Heel – Groen – Gazon

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
				
Het gazon heeft geen beschadigingen en heeft geen kale plekken. De rand is volledig zichtbaar en er zijn geen oneffenheden.	Het gazon heeft weinig beschadigingen en kale plekken. De rand is goed zichtbaar en er zijn weinig oneffenheden.	Het gazon heeft hier en daar beschadigingen en kale plekken. De rand is redelijk zichtbaar en er zijn hier en daar oneffenheden.	Het gazon heeft redelijk veel beschadigingen en kale plekken. De rand is nauwelijks zichtbaar en er zijn redelijk veel oneffenheden.	Het gazon heeft veel beschadigingen en kale plekken. De rand is niet zichtbaar en er zijn veel oneffenheden.

Ambitiethema: Heel – Groen – Beplanting

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
Er is geen beplanting beschadigd. De beplanting is volledig sluitend. De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar. De heesters ogen fris en verzorgd.	Er is weinig beplanting beschadigd. De beplanting is goed sluitend. De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar. De meeste heesters ogen fris en verzorgd.	Er is hier en daar beplanting beschadigd. De beplanting is redelijk sluitend. De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar. De heesters krijgen hier en daar een holle vorm.	Er is redelijk veel beplanting beschadigd. De beplanting is bijna niet sluitend. De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar. Redelijk veel heesters hebben een holle vorm.	Er is veel beplanting beschadigd. De beplanting is niet sluitend. De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar. Veel heesters hebben een holle vorm.

Meubilair

Ambitiethema: Heel – Meubilair – Bakken, banken en tafels

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
				
				
Er is geen beschadiging als gevolg van deuken of gaten. De coating is volledig en gelijkmatig. Het object staat in het geheel niet scheef.	Er is sprake van lichte beschadiging als gevolg van deuken of gaten. De coating is volledig, maar op een enkele plaats dunner. Het object staat nauwelijks scheef.	Er is in enige mate sprake van beschadiging als gevolg van deuken of gaten. De dekking van de coating is redelijk. Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. Het object staat licht scheef.	Er is sprake van aanzienlijke beschadiging als gevolg van deuken of gaten. Op grotere delen is de coating afwezig of in een matige conditie. Het object staat aanzienlijk scheef.	Er is sprake van zware beschadiging als gevolg van deuken of gaten. De coating is afwezig of in een zeer slechte conditie. Het object staat gevaarlijk scheef.

Ambitiethema: Heel – Meubilair – Verkeerszaken

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
				
				
Er is geen beschadiging als gevolg van deuken of gaten. De coating is volledig en gelijkmatig. Het bord staat niet verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer en is volledig. Het object staat in het geheel niet scheef.	Er is sprake van lichte beschadiging als gevolg van deuken of gaten. De coating is volledig, maar op een enkele plaats dunner. Het bord staat licht verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer, maar zo licht dat het nauwelijks opvalt. De bebording is volledig. Het object staat nauwelijks scheef.	Er is in enige mate sprake van beschadiging als gevolg van deuken of gaten. De dekking van de coating is redelijk. Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. Het bord is duidelijk waarneembaar verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer maar is wel volledig aanwezig. Het object staat licht scheef.	Er is sprake van aanzienlijke beschadiging als gevolg van deuken of gaten. Op grotere delen is de coating afwezig of in een matige conditie. Het bord is fors verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer, maar is wel volledig aanwezig. Het object staat aanzienlijk scheef.	Er is sprake van zware beschadiging als gevolg van deuken of gaten. De coating is afwezig of in een zeer slechte conditie. Het bord staat zodanig verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer dat de informatie niet meer leesbaar is. Het bord is onvolledig of afwezig. Er ontbreken een of meer onderdelen. Het object staat gevaarlijk scheef.

Ambitiethema: Heel – Meubilair – Speelvoorzieningen

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
Speelvoorziening voldoet aan het attractiebesluit (WAS).	Speelvoorziening voldoet aan het attractiebesluit (WAS).	Speelvoorziening voldoet aan het attractiebesluit (WAS).	Speelvoorziening voldoet aan het attractiebesluit (WAS).	Speelvoorziening voldoet niet aan het attractiebesluit (WAS).
De speelvoorziening wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt. De speelvoorziening is onbeschadigd en volledig. Er ontbreken geen onderdelen en staat recht.	De speelvoorziening wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner. De speelvoorziening is licht beschadigd. Er ontbreken geen onderdelen. De speelvoorziening staat licht scheef maar levert daardoor geen gevaar op.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De speelvoorziening is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor. De speelvoorziening is in enige mate beschadigd. Er ontbreken geen onderdelen. De speelvoorziening staat duidelijk waarneembaar scheef maar levert daardoor geen gevaar op.	Op grotere delen van de speelvoorziening is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor. De speelvoorziening is aanzienlijk beschadigd. Er ontbreken geen onderdelen. De speelvoorziening staat fors scheef maar levert daardoor geen gevaar op.	Op de gehele speelvoorziening is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen. De speelvoorziening is zwaar beschadigd. Er ontbreken onderdelen. De speelvoorziening staat gevaarlijk scheef of heeft door scheefstand zijn functie verloren.

Ambitiethema: Heel – Meubilair – Openbare Verlichting

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
De verlichting werkt.	De verlichting werkt.	De verlichting werkt.	De verlichting werkt.	De verlichting werkt niet of knippert.
De mast en het armatuur worden volledig en gelijkmatig door de coating bedekt. Het materiaal is onbeschadigd en staat recht.	De mast en het armatuur worden volledig en gelijkmatig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner. Het materiaal is licht beschadigd en/of staat licht scheef.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De mast en het armatuur is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor. Het materiaal is in enige mate beschadigd en/of staat duidelijk waarneembaar scheef maar levert daardoor geen gevaar op.	Op grotere delen van de mast en het armatuur is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor. Het materiaal is aanzienlijk beschadigd en/of staat fors scheef maar levert daardoor geen gevaar op.	Op de gehele mast en het armatuur is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen. Het materiaal is zwaar beschadigd en/of staat gevaarlijk scheef of heeft door scheefstand zijn functie verloren.

Riolering

Ambitiethema: Heel – Riolering – Zichtbare delen riolering

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
				
Er is geen sprake van beschadiging, oneffenheid of verzakking. Deksls sluiten goed aan. Er zijn geen verstoppingen.	Er is nauwelijks sprake van beschadiging, oneffenheid of verzakking. Deksls sluiten redelijk goed aan. Er is sprake van lichte verstoppingen.	Er is in enige mate sprake van beschadiging, oneffenheid en/of verzakking. Deksls sluiten matig aan. Er is enigszins sprake van verstoppingen.	Er is redelijk veel beschadiging en/of ernstige oneffenheid en/of verzakking. Deksls sluiten slecht aan. Er is duidelijk sprake van verstoppingen.	Er is veel schade en/of gevaarlijke oneffenheid en/of verzakking. Deksls sluiten zeer slecht aan. Er is sprake van volledige verstopping.

Kunstwerken

Ambitiethema: Heel – Kunstwerken

A+	A	B	C	D
				
				
Er is geen zichtbare schade.	Er is incidenteel zichtbare schade.	Er is hier en daar zichtbare schade.	Er is redelijk veel zichtbare schade.	Er is veel zichtbare schade.

Water

Ambitiethema: Heel – Water – Oevers en oeverbescherming

A+	A	B	C	D
				
				
				
				
Waterscheiding is in zeer goede technische staat waarbij deze helemaal recht staat, compleet is zonder zichtbare beschadigingen en de constructie uiterst stabiel is. Er is geen afkalving.	Waterscheiding is in goede technische staat waarbij deze nauwelijks scheef staat, bijna zo goed als compleet is met heel weinig zichtbare beschadigingen en de constructie stabiel is. Er is nauwelijks afkalving.	Waterscheiding is in redelijke technische staat waarbij deze hoogstens licht scheef staat, redelijk compleet is met weinig zichtbare beschadigingen en de constructie redelijk stabiel is. Er is pleksgewijs afkalving.	Waterscheiding is in matige technische staat waarbij deze scheef staat, incompleet is en er redelijk veel zichtbare beschadigingen zijn. De constructie is matig stabiel. Er is redelijk veel afkalving.	Waterscheiding is in slechte technische staat, waarbij deze erg scheef staat, incompleet is en er veel zichtbare beschadigingen zijn en de constructie instabiel is. Er is veel afkalving.
De beplanting bestaat uit zeer veel kruidachtige soorten. Geen begroeiing binnen het nat profiel met waterbodewortelende planten. De water aan- en afvoer wordt nergens belemmerd.	De beplanting bestaat uit veel kruidachtige soorten. Enige begroeiing binnen het nat profiel met waterbodewortelende planten. De water aan- en afvoer wordt nergens belemmerd.	De beplanting bestaat uit redelijk veel kruidachtige soorten. Het nat profiel is deels begroeid met waterbodewortelende planten. De water aan- en afvoer wordt in geringe mate belemmerd maar nergens over de gehele breedte van het profiel.	De beplanting bestaat uit enkele kruidachtige soorten. Het nat profiel is begroeid met uitgegroeide beplanting. De water aan- en afvoer wordt duidelijk zichtbaar belemmerd, waarbij peilverschillen zichtbaar zijn.	In de beplanting komen nauwelijks kruidachtige voor. Het nat profiel is begroeid met uitgegroeide beplanting. De water aan- en afvoer wordt duidelijk zichtbaar belemmerd, waarbij peilverschillen zichtbaar zijn.

Scenario (voorstel)

Normen strategische meetlat 2011

		Centra	Hoofd-structuur	Woon-gebieden	Bedrijven-terreinen	Buiten-gebied	Parken en begraaf-plaatsen
Heel							
<i>Verhardingen</i>							
Gesloten verharding	Rijbanen	B	B	B	B	B	B
	Fietspaden	A	A	A	A	A	A
Elementen-verharding	Rijbanen	B	B	B	B	B	B
	Fietspaden	A	A	A	B	-	B
	Voetpaden	B	B	B	B	B	B
Ongebonden verharding		-	-	-	-	-	B
<i>Groenvoorzieningen</i>							
Bomen		A	A	B	B	B	A
Beplanting en heesters		B	B	B	B	B	B
Gras		B	B	B	B	B	B
<i>Meubilair c.a.</i>							
Bakken, banken en tafels		B	B	B	B	B	B
Verkeerszaken		B	B	B	B	B	B
Speelvoorzieningen		B	B	B	B	B	B
Openbare verlichting		B	B	B	B	B	B
Overige objecten		B	B	B	B	B	B
<i>Riolering</i>							
Zichtbare delen		B	B	B	B	B	B
<i>Kunstwerken</i>							
Technische staat		B	B	B	B	B	B
<i>Water</i>							
Oevers/oeverbescherming		B	B	B	B	B	B
Schoon							
Zwerfvuil	Verharding	A	A	A	B	B	A
	Groen	A	A	A	B	B	A
Natuurlijk vuil	Verharding	A	B	A	B	B	B
	Groen	A	B	A	B	B	B
Uitwerpselen		A	A	A	A	A	A
Beplakking, besmeuring en graffiti		A	A	A	A	A	A
Natuurlijke aanslag objecten		B	B	B	B	B	B
Afvalbakken		B	B	B	B	B	B
Veegbaar vuil		B	B	B	B	B	B